



PEB80MS

PEBxMS

2 vitesses
 2 moteurs indépendants (cuve et outil) sauf sur PEB40MS
 qui n'a qu'1 moteur
 Cuve et outil inox
 Grille de protection inox relevable

2 minuteries
 Passage automatique de la 1ère à la 2ème vitesse
 Tableau de commande électromécanique
 Transmission par courroies


Pieds avant réglables
 Marche arrière
 Possibilité de rotation de la cuve par impulsion

PEBxMS

2 speeds
 2 independent motors (bowl and tool) except on
 PeB40MS whit only 1 motor
 Stainless steel bowl and tool
 Stainless steel raising safety grid

2 timers
 Automatic change of operating speeds
 Electromechanic control panel
 Belt transmission

Front feet adjustable
 Bowl reverser switch
 Possibility to rotate bowl by pulse



	PEB40MS	PEB60MS	PEB80MS	PEB100MS	PEB130MS	PEB160MS	PEB200MS	PEB250MS
Dimensions / Dimensions								
A mm	1020	1180	1305	1305	1355	1440	1490	1580
B mm	1250	1312	1460	1460	1460	1560	1560	1560
C mm	550	630	730	730	830	930	930	1030
D mm	-	800	830	850	870	870	910	950
Poids / Weight								
Kg	300	370	510	520	580	790	830	870
Capacités / Capacities								
Cuve (L)	80	100	130	160	200	250	290	390
Farine (Kg)	25	40	53	66	86	106	133	166
Pâte (Kg)	40	60	80	100	130	160	200	250
Puissance moteur outil / Tool motor power								
1ère vitesse (Kw)	1.5	1.5	3	3	3	4.5	6.5	6.5
2ème vitesse (kW)	3	3	5.2	5.2	5.2	7.8	11	11
Puissance moteur cuve / Bowl motor power								
(Kw)	-	0.55	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1
Voltage / Voltage								
TRI – 380V – 50/60 Hz								

*avec hydratation à 60% et sous réserve du respect de l'utilisation mentionnée / With 60% hydration and subject to the respect of the mentioned using